



Artikelnummer / Article number: 448\_42B

EAN / EAN number: 4250384737283  
Vrachtcategorie / Freight category: A

Leuning Stalen buis Ø 48 mm, Dwarsbalk gemaakt van stalen buizen, Lengte buis: 500 mm, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende strepen

Protective railing Steel tube Ø 48 mm, Cross bar of steel tube, tube length: 500 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes



## Omschrijving

Leuning Stalen buis Ø 48 mm

Leuning  
Stalen buis Ø 48 mm  
variabel insteekbaar,  
hoogte 1000 mm boven de grond  
voor plaatsing in beton

- Dwarsbalk gemaakt van stalen buizen
- Lengte buis: 500 mm
- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende strepen

## Item description

Protective railing Steel tube Ø 48 mm

Protective railing  
Steel tube Ø 48 mm  
variable plugging,  
height 1000 mm above ground  
for casting in concrete

- Cross bar of steel tube
- tube length: 500 mm
- hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

## Technische gegevens

Gewicht: 1,5 kg  
Afmetingen: 48 mm x 500 mm x 48 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

## Technical specifications

Weight: 1,5 kg  
Dimensions: 48 mm x 500 mm x 48 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

\* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.