



Artikelnummer / Article number: 4091FB

EAN / EAN number: 4250384750374
Vrachtcategorie / Freight category: A

Stijl meerpaal Serie 4091B Ø 102 mm, Verwijderbaar, met driehoekslot volgens DIN 3223, zelfvergrendelend vergrendelingsmechanisme, met thermisch verzinkt

Ornamental bollard steel tube Ø 102 mm, Removable, with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socketpart-no. 470.10



Omschrijving

Stijl meerpaal Serie 4091B Ø 102 mm

Stijl paal
gemaakt van stalen buis Ø 102 mm
ca. 950 mm boven de grond, thermisch verzinkt en
DB 703 gecoat

- Verwijderbaar, met driehoekslot volgens DIN 3223, zelfvergrendelend vergrendelingsmechanisme, met thermisch verzinkt

Item description

Ornamental bollard steel tube Ø 102 mm

Ornamental bollard
of steel tube Ø 102 mm
approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized
and coated DB 703

- Removable, with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socketpart-no. 470.10

Technische gegevens

Gewicht: 14 kg
Afmetingen: 102 mm x 1300 mm x 102 mm
material:
S235 JR

surface:
hot-dip galvanized and coated DB 703

Technical specifications

Weight: 14 kg
Dimensions: 102 mm x 1300 mm x 102 mm
material:
S235 JR

surface:
hot-dip galvanized and coated DB 703

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriernorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.