



## Artikelnummer / Article number: 4081B

Stijl meerpaal Serie 4081B 80 x 80 mm, stationair, voor plaatsing in beton met grondanker, totale lengte ca. 1200 mm, zonder oogje

EAN / EAN number: 4250384750428

Vrachtcategorie / Freight category: A

Ornamental bollard steel tube 80 x 80 mm series 4081B, stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 1200 mm, without eyelet



## Omschrijving

Stijl meerpaal Serie 4081B 80 x 80 mm

Stijlpaal van vierkante stalen buis 80 x 80 mm

-met platte kop

-ca. 900 mm boven maaiveld

Thermisch verzinkt en gecoat in DB 703

- stationair, voor plaatsing in beton met grondanker, totale lengte ca. 1200 mm
- zonder oogje

## Item description

Ornamental bollard steel tube 80 x 80 mm series 4081B

Ornamental bollard of square steel tube 80 x 80 mm with flat head, approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and DB 703 coated

- stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 1200 mm
- without eyelet

## Technische gegevens

Gewicht: 9,2 kg

Afmetingen: 80 mm x 1200 mm x 80 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

## Technical specifications

Weight: 9,2 kg

Dimensions: 80 mm x 1200 mm x 80 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

\* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.