



Artikelnummer / Article number: 112777

EAN / EAN number: 4250384732073
Vrachtcategorie / Freight category: A

Leuningstaander Ø 33,7 mm voor vouwsteiger "Compakt S",
Hoekreling, gelakt

Guard-railing post Ø 33.7 mm for folding scaffold trestle
"Compakt S", Corner railing post, painted



Omschrijving

Leuningstaander Ø 33,7 mm voor vouwsteiger "Compakt S"

Hoek/leuningstaander voor "Compakt S"

Voor gebruik als valbeveiliging.

Met 3 / 6 aangelande beugels (50 mm x 160 mm)
-voor het bevestigen van planken, steunbuis van Ø 33,7 mm
ronde buis
-met opgelaste ring om in te steken
-mof Ø 42,4 mm ronde buis
-hoogte: 1,00 m boven maaiveld

- Hoekreling
- gelakt

Technische gegevens

Gewicht: 4 kg
Afmetingen: 84 mm x 1100 mm x 84 mm
materiaal:
S235 JR

surface:
painted in RAL 8017

Item description

Guard-railing post Ø 33.7 mm for folding scaffold trestle
"Compakt S"

Corner/guardrail post for "Compakt S"

For use as fall protection.

-with 3 / 6 welded-on brackets (50 mm x 160 mm)
-for attaching boards, support tube made of Ø 33.7 mm round
tube
-with welded-on ring for insertion
-sleeve Ø 42.4 mm round tube
-height: 1.00 m above ground level

- Corner railing post
- painted

Technical specifications

Weight: 4 kg
Dimensions: 84 mm x 1100 mm x 84 mm
material:
S235 JR

surface:
painted in RAL 8017



* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.