



Numéro d'article / Article number: 112200-SETBD

Numéro EAN / EAN number: 4250384778750
Catégorie de fret / Freight category: A

Système de protection pour console de toit en tôle

Protection system for sheet metal roof bracket



Description de l'article

Système de protection pour console de toit en tôle

Système de protection pour console de toit en tôle, Conçu pour travailler en toute sécurité sur les toits. , Hauteur du garde-corps: 1,00 m, avec étrier de maintien des planches pour planches de 40 mm et mousquetons pour la fixation de filets d'arrêt , en tube d'acier de Ø 48,0 mm , le poteau de garde-corps est sécurisé dans la console au moyen d'une goupille , la console est fixée sur les différents toits en tôle par une simple fixation à vis, réglable en continu, jusqu'à une inclinaison de toit de 10

Item description

Protection system for sheet metal roof bracket

Protection system for sheet metal roof bracket

Developed for safe working on roofs.

- railing height: 1.00 m
- with board holding brackets for 40 mm boards and carabiner hooks for securing safety nets
- made of Ø 48.0 mm steel tube
- railing post is secured in the bracket with a folding pin
- bracket is mounted on various sheet metal roofs with simple screw fastening
- continuously adjustable, up to a roof pitch of 10°

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.