




Numéro d'article / Article number: **55-G2-5KA-SET6**

Numéro EAN / EAN number: 4250384777647
Catégorie de fret / Freight category: C

SET avec 10 barrières, balises, plaques de base et lampes,
balises: 360552, barrières: 33520KA, socles: 31991, film type
RA1/A

SET with 10 barrier grids, beacons, base plates and lamps,
traffic panel: 360552, panel fence: 33520KA, base plate: 31991,
with film RA1/A



Description de l'article

SET avec 10 barrières, balises, plaques de base et lampes

SET de barrière trio composé de: 1 x traverse de transport trio (réf. 32003K), 10 x barrières Schake, 20 x socles selon TL (réf. 31NOX), 10 x balises, 10 x lampe de balise Powernox rouge (réf. 33NOXG2), 2 x sangle d'arrimage en 2 parties avec cliquet (réf. 50352-4)

- balises: 360552, barrières: 33520KA, socles: 31991, film type RA1/A

Item description

SET with 10 barrier grids, beacons, base plates and lamps

Barrier - trio SET consisting of:

- 1 x trio transport rack (part-no. 32003K)
- 10 x panel fence Schake
- 20 x base plate
- 10 x traffic panel
- 10 x traffic panel light Powernox (part-no. 33NOXG2)
- 2 x 2-piece lashing strap with ratchet (part-no. 50352-4)

- traffic panel: 360552, panel fence: 33520KA, base plate: 31991, with film RA1/A

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.