



**Número de artículo / Article number: 482PB+2**

EAN / EAN number: 4250384763947

Categoría de carga / Freight category: A

Postes de barrera Serie 482B Ø 82 mm, Estacionario, para fijación con tacos con placa base 100 x 150 mm, Sin cierre, con 2 ojales

Ornamental bollard Series 482B Ø 82 mm, stationary, to be fixed by plugswith base plate 100 x 150 mm, without lock, with 2 eyelets



**Descripción**

Postes de barrera Serie 482B Ø 82 mm

Estilo bolardo de tubo de acero redondo Ø 82 mm aprox. 900 mm por encima del suelo, galvanizado en caliente y recubierto, color: DB703

- Estacionario, para fijación con tacos con placa base 100 x 150 mm
- Sin cierre
- con 2 ojales

**Item description**

Ornamental bollard Series 482B Ø 82 mm

Ornamental bollard of round steel tube Ø 82 mm approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated, color: DB703

- stationary, to be fixed by plugswith base plate 100 x 150 mm
- without lock
- with 2 eyelets

**Datos técnicos**

Peso: 7,5 kg  
Dimensiones: 150 mm x 900 mm x 100 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot-dip galvanized and coated, color: DB703

**Technical specifications**

Weight: 7,5 kg  
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot-dip galvanized and coated, color: DB703

\* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.