



**Numéro d'article / Article number: 3F200-SET3-5B**

Numéro EAN / EAN number: 4250384761714  
Catégorie de fret / Freight category: S

SET 3 de barrière en béton, Etrier tubulaire sans entretoise, galvanisé et revêtu en blanc avec bandes rouges

Concrete guardrail SET 3, Tubular bracket without crossbar, galvanised and coated in white with red stripes

## Description de l'article

SET 3 de barrière en béton

## Item description

Concrete guardrail SET 3

SET 3 de barrière en béton composé de:

1 x barrière en béton, certifié selon la norme ISO 22343-1: 2023 (réf. 3F200), 1 x élément de liaison (réf. 3F200-1), 2 x boulon de sécurité (réf. 3F200-2), 1 x arceau, 2 x douille de sol

Concrete guardrail SET 3 consisting of:

1 x concrete guardrail, certified according to ISO 22343-1: 2023 (part-no. 3F200)

1 x connecting element (part-no. 3F200-1)

2 x safety bolt (part-no. 3F200-2)

1 x steel tube

2 x ground socket

- Etrier tubulaire sans entretoise
- galvanisé et revêtu en blanc avec bandes rouges

- Tubular bracket without crossbar
- galvanised and coated in white with red stripes

## Motif de l'utilisation

Pour la demande de travaux dans la construction de routes

## Designated purpose

For the application in setting up temporary barriers.

\* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.