



Número de artículo / Article number: 40102FB+1

EAN / EAN number: 4250384768997
Categoría de carga / Freight category: A

Estilo bolardo Serie 40102B Ø 102 / 76 mm, Extraíble, con cierre triangular según DIN 3223, pestillo autobloqueante con protección contra incendios, con 1 ojal

Ornamental bollard steel tube Ø 102 / 76 mm, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground, with 1 eyelet

Descripción

Estilo bolardo Serie 40102B Ø 102 / 76 mm

Item description

Ornamental bollard steel tube Ø 102 / 76 mm

Pilona de acero tubular
Ø cónico 102 / 76 mm, con tapa decorativa
aprox. 900 mm por encima del suelo, galvanizado en caliente y gris antracita (RAL 7016) recubierto

Ornamental bollard
of steel tube
Conical Ø 102 / 76 mm, with ornamental cap,
approx. 900 mm above ground, hot-dip
galvanized and coated anthracite grey
(RAL 7016)

- Extraíble, con cierre triangular según DIN 3223, pestillo autobloqueante con protección contra incendios
- con 1 ojal

- removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground
- with 1 eyelet

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.