



Número de artículo / Article number: **4072F+2**

EAN / EAN number: 4250384769772

Categoría de carga / Freight category: A

Poste de acero inoxidable Ø 76 mm sin ranura decorativa, Mecanismo de bloqueo extraíble y autoenganchable con toma de tierra galvanizada en caliente tipo 476.40 aprox. 40, con cierre triangular según DIN 3223, con 2 ojales

Stainless steel post Ø 76 mm without decorative ring, removable, self-engaging lockwith hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets



Descripción

Poste de acero inoxidable Ø 76 mm sin ranura decorativa

Poste de acero inoxidable Ø 76 mm

- sobre el suelo aprox. 900 mm
- suelo
- con forma de cabeza curvada
- sin ranura decorativa

- Mecanismo de bloqueo extraíble y autoenganchable con toma de tierra galvanizada en caliente tipo 476.40 aprox. 40
- con cierre triangular según DIN 3223
- con 2 ojales

Item description

Stainless steel post Ø 76 mm without decorative ring

Stainless steel post Ø 76 mm
above ground approx. 900 mm
Ø 76 mm Ground

- removable, self-engaging lockwith hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- with 2 eyelets

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.